

关于贵中心反映中国高岭土有限公司环境问题的调 处情况

苏州工业园区绿色江南公众环境关注中心：

贵中心《中国高岭土磨粉厂环境调研报告》已收悉。自4月11日收到贵中心反映信件后，高新区生态环境局高度重视，立即对调研报告中涉及的情况进行了核实调查，现将有关情况回复如下：

一、公司基本情况

根据贵中心环境调研报告（以下称“调研报告”）中图1（详见下图）卫星地图中圈定的区域，经实地调查，确认为中国高岭土有限公司厂区，与调研报告中的“中国高岭土磨粉厂”有名称上的出入。



图1、卫星地图

中国高岭土有限公司隶属于中国建材集团有限公司，公司成立于1955年4月，主要从事高岭土的开采、选矿加工和技术研发。

项目审批情况：该公司 2012 年 12 月通过高新区生态环境局审批（苏新环项【2012】852 号），项目内容为新增 13.6 万吨高岭土功能材料（总体 20 万吨高岭土功能材料），该项目于 2016 年 6 月通过验收（苏新环验【2016】123 号）。该公司于 2020 年 3 月 20 日进行固定污染源排污许可登记，登记编号 91320505137715605E001Z。

主要生产工艺和产污情况：生产工艺：原矿-配料-制浆-分级分选-压滤-晾晒-成品，生产过程中压滤工序产生的废水经沉淀后回用于生产，其中部分石化产品生产过程中产生的压滤废水经沉淀后排入浒光运河。

公司厂区情况：目前公司主要有两座地下矿山（观山矿和阳东矿）和一个高岭土深加工厂。根据贵中心调研报告中无人机航拍所展示的照片，经过现场查勘，确认其反映的情况都为中国高岭土有限公司的阳东矿区。阳东矿区位于环阳山路和鸿禧路交界处，该区域土地分为三块，分别为建材厂（苏州观山新型建材有限公司，为中国高岭土有限公司的控股公司，该公司 2006 年 7 月通过高新区生态环境局审批（苏新环项【2006】496 号，项目内容为年产 10 万立方米标准砌块），该项目于 2007 年 3 月通过验收（苏新环验【2007】50 号），2019 年 6 月取得排污许可证）、高岭土阳东矿原矿堆场、其余土地均用于出租（部分土地租赁给个人用于堆放钢管和钢结构扣件；部分土地租给个人进行混凝土破碎）。

二、现场核实情况

调研报告图 2 展示的鸟瞰图，根据现场核实踏勘，将具体情况示意如下：




图 2、现场鸟瞰图

调研报告图 3 反映 “作业现场，抑尘和防散措施不完善；区域内大量固体废物散乱露天堆放，未完全做好处理措施，脏乱差问题突出”。




图 3、作业现场，抑尘和防扬尘措施不完善；区域内大量固体废物散乱露天堆放，未完全做好处理措施，脏乱差问题突出



图 3 对比图

核实情况：调研报告中图3以绿色围挡为界，左边为租赁给个人的钢管和钢构件堆场，右边为高岭土公司控股的苏州观山新型建材有限公司的碎石工段，现场检查时，建材厂碎石工段作业区生产设施简陋，作业环境较为脏乱差，建材厂绿色围挡处部分安装了水喷雾装置，现场要求公司立即完善作业区降尘措施。



建材厂碎石工段现场图

调研报告中图4、图5、图6、图7反映的为同一区域，反映内容“区域内大量固体废物露天堆放，未完全做好处理设施，脏乱差现象问题突出”。



图 4、区域内大量固体废物露天堆放，未完全做好处理措施，脏乱差现象问题突出



图 4 对比图



钢管堆场示意图



图 5、现场脏乱差问题突出




图 6、现场脏乱差问题突出



图 7、区域内物料未做好覆盖，抑尘和防扬尘喷淋措施缺失，易产生较大粉尘污染

核实情况：调研报告中图 4、图 5、图 6、图 7 反映的均为高岭土出租给个人的钢管及钢构扣件堆场。现场检查时，地面堆有大量钢管，钢结构扣件（部分用蛇皮袋装袋后堆放），

部分进行了苫盖，整体环境较差，现场要求钢管堆场加强运输时扬尘的控制，要求高岭土公司作为出租方要加强对租赁方环保安全方面的督促管理。



钢管堆场实拍图 1



钢管堆场实拍图 2



钢管堆场实拍图 3



钢结构扣件堆放实拍图 1



钢结构扣件堆放实拍图 2



钢结构扣件堆放实拍图 3

调研报告图 8 主要反映了两处地点，分别用红色方框和红色圆圈示意，反映“作业现场，未做好抑尘覆盖和防扬尘喷淋措施，易产生较大粉尘污染”。




图 8、作业现场，未做好抑尘覆盖和防扬尘喷淋措施，易产生较大粉尘污染

实际调处情况：调研报告图 8 中红色圆圈部分为高岭土公司租赁给个人的混凝土破碎场所，现场检查时，混凝土破碎正在作业，环境较差，现场要求高岭土公司作为出租方要加强对租赁方环保安全方面的督促管理，要督促其控制作业时的扬尘，安装必要的抑尘措施。



图 8 红色圈出部分混凝土破碎场地实拍图

调研报告中图 9 、图 10 与图 8 中红色方框部分为同一区域，反映“作业现场，未做好抑尘覆盖和防扬尘喷淋措施，易产生较大粉尘污染”。



图 9、作业现场，未做好抑尘覆盖和防扬尘喷淋措施，易产生较大粉尘污染



图 9 对比图




图 10、作业现场, 未做好抑尘覆盖和防扬尘喷淋措施, 易产生较大粉尘污染



原矿堆场实拍图 3

三、查处和整改情况

1. 该公司主要存在以下问题：①苏州观山新型建材有限公司和租赁给个人的混凝土破碎场所确有存在作业扬尘问题，且降尘设施不完善。②租赁给个人的钢管堆场，堆放较分散，管理不力，没有全部苫盖，堆放场地环境脏乱差。③高岭土公司原矿堆场部分高岭土矿堆放没有归类集中，有部分原矿苫盖未完全。

2. 我局根据现场检查情况，并依据高岭土公司实际情况（中国高岭土公司将于 2022 年底关停，相关租赁场地包括混凝土破碎场所等地块正在进行清退），要求该公司立即进行整改，包括：①租赁出去的混凝土破碎场地立即停止作业，现场所有物料即日起清理，并要求 4 月底全部清理完毕。

②钢管堆放场地：针对出租场地钢管堆放的现状，要求做到堆放整齐、统一全覆盖，围挡全部按要求安装喷淋雾化，切实做好防扬尘工作。③部分高岭土露天堆放：未及时覆盖的，能入库则尽量入库，库容不足的则立即覆盖，平时加强监督，确保无裸露。

四、下一步工作

中国高岭土公司近两年已着手布局阳东矿的转型升级，2022年3月16日苏州市政府已下达阳东矿2022年底关停的文件，苏州高新区管委会已成立中国高岭土有限公司转型升级领导机构，协同高岭土公司全力推进阳东转型升级，阳东矿全区域已进行系统规划，建设矿山转型升级示范区-苏州新材料产业园，目前工作已全面启动。主要工作为：（1）阳东矿已制定闭坑方案，从组织体系和制度体系确保2022年底完成矿山关停（2）高岭土公司已于3月31日，书面通知钢管堆场出租合同中止，并进行清退。年内对所有出租区域进行全面清退工作，为转型做好前期准备（3）阳东矿关停已定，在组织实施转型升级的同时，将根据“中国高岭土公司阳东矿地质环境恢复治理方案”进行地质环境的治理与恢复，打造与大阳山相一致的优美环境。

感谢贵中心一直以来对苏州高新区生态环境的监督和关心，我局将会在苏州市委市政府的统一领导下，稳步推进中国高岭土公司转型升级的工作，共同守护我们的绿水青山。

苏州高新区生态环境局

2022年4月25日



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]